



## Important information


- For all WindowMaster products it is recommended to make a WindowMaster service contract to ensure long life and a reliable functioning of the product.
- The function of the rain sensor is to be tested regularly.
- The wind sensor is to be checked visually and its function checked.
- The rain sensor is to be cleaned every 3 - 6 months with a soft damp cloth using a small amount of household cleaner diluted in water.
- The product is to be installed by WindowMaster professionals or an authorized EIB-electrician.
- The product must be disposed of in conformity with national regulations for electronic waste and not with usual household waste.
- The packing can be disposed of together with ordinary household waste.
- We reserve the right to make technical changes.
- In case of technical questions contact the supplier.

## Wichtige Informationen

- Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.
- Die Funktion des Regensensors muss regelmäßig überprüft werden.
- Der Windsensor wird visuell überprüft und die Funktionen werden überprüft / kontrolliert.
- Der Regensensor sollte alle 3-6 Monate mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Das Produkt darf nur von WindowMaster oder einem autorisierten EIB-Elektroinstallateur installiert werden.
- Das Produkt ist nach Nationalen Bestimmungen als elektronischer Müll zu entsorgen und darf nicht in den Hausmüll gelangen.
- Die Verpackung kann zusammen mit dem allgemeinen Haushaltsmüll beseitigt werden.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

## Vigtig information

- Det anbefales at tegne en WindowMaster serviceaftale for at sikre en lang levetid samt en upåklagelig funktion af WindowMaster produktet.
- Regnsensorens funktion skal kontrolleres jævnligt.
- Vindhastighedsmåleren checkes visuelt og funktionen kontrolleres.
- Regnsensoren skal rengøres hver 3. - 6. måned med en blød klud opvredet i vand tilsat en smule rengøringsmiddel.
- Produktet skal tilsluttes af WindowMaster fagfolk eller autoriseret EIB-elinstallatør.
- Elektriske produkter må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald.
- Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Der tages forbehold for tekniske ændringer.
- Ved tekniske spørgsmål kontakt Deres leverandør.

Declaration of Conformity	Konformitätserklärung	Overensstemmelseserklæring
<p><b>According to the Council Directives 2006/95/EEC and 2004/108/EEC.</b></p> <p>We herewith declare that the WindowMaster WEW 02M weather station</p> <p>- are in conformity with the provisions of Low Voltage Directive 2006/95/EEC and EMC Directive 2004/108/EEC as amended, and</p> <p>- have been manufactured according to the following harmonized standards: EN 55022, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 and EN 50090-2-2.</p>	<p><b>Laut den Richtlinien 2006/95/EWG und 2004/108/EWG.</b></p> <p>Wir erklären hiermit, dass die WindowMaster WEW 02M Wetterstation</p> <p>- der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG und der EMC Richtlinie 2004/108/EWG inklusive deren Änderungen entsprechen und</p> <p>- gemäß den harmonisierten Normen EN 55022, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN 50090-2-2 hergestellt sind.</p>	<p><b>I henhold til direktiverne 2006/95/EØF og 2004/108/EØF.</b></p> <p>Vi erklærer hermed, at WindowMaster WEW 02M vejrstation</p> <p>- er i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet 2006/95/EØF og EMC direktivet 2004/108/EØF med senere ændringer og,</p> <p>- er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: EN 55022, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 og EN 50090-2-2.</p>
<p>WindowMaster A/S:  (Jan Norup, Manager Product Solutions)</p> <p>CE</p> <p>Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 05 October 2009</p> <p>Declaration no. 034 100708 CE</p>		

# WEW 02M




Weather station  
Wetterstation  
Vejrstation



**UK**  
**Installation instructions:**  
Read installation instructions carefully before proceeding and keep for future reference.  
(Translated text)

**D**  
**Montageanleitung**  
Vor Montage beginn bitte sorgfältig die Montageanleitung lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.  
(Übersetzer Text)

**DK**  
**Monteringsvejledning**  
Læs vejledningen grundigt igennem før montering. Vejledningen bør gemmes.  
(Original tekst)



**UK**

- Cables used outdoors have to be resistant to ultraviolet light if they are exposed to sun.
- The wind and rain sensor is to be placed as high as possible however min. 2 m above the highest point of the building to give a true measuring.
- The WLA 340 sensor is to be connected to the KNX interface WEI 12M with the supplied ultraviolet light resistant cables.
- The outdoor temperature sensor WOT 100 is to be placed at the north side of the building where it is not exposed directly to sunlight. The sensor is IP 43.

**D**

- Im Aussenbereich verwendete Kabel sollten UV-beständig sein wenn diese direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Der Wind/Regensensor WLA 340 muss am höchstmöglichen Ort, jedoch mind. 2 m über dem höchsten Punkt des Gebäudes montiert werden, um eine verlässliche Messung zu erzielen.
- Der Sensor WLA 340 wird mittels der mitgelieferten UV-beständigen Kabel an die KNX-Schnittstelle WEI 12M angeschlossen.
- Der Außentemperatursensor WOT 100 muss an der Nordseite des Gebäudes plziert werden, damit er nicht dem direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Die Schutzart des Sensors ist IP43.

**DK**

- Kabler anvendt udendørs skal, hvis de udsættes for sollys, være UV-beständige.
- Vind/regnsensoren WLA 340 placeres så højt som muligt dog min. 2 m over bygningens højeste punkt for at give en retvisende måling.
- WLA 340 sensoren tilsluttes KNX interface WEI 12M med de medleverede UV-beständige kabler.
- Udendørstemperatursensoren WOT 100 placeres på bygningens nordside, således at den ikke udsættes for direkte sollys. Sensoren er IP 43.





www.WindowMaster.com

WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk **Danmark** Tel.: +45 4567 0300 Fax: +45 4567 0390  
 WindowMaster GmbH Zum Bache 4 32549 Bad Oeynhausen **Deutschland** Tel.: +49 (0) 5731-7583-0 Fax: +49 (0) 5731-7583-79  
 WindowMaster Control Systems Ltd. UNIT 21 Port Tunnel Business Park Dublin 17 **Ireland** Tel: +353 (0) 1894 1444 Fax: +44 (0) 1536 526321  
 WindowMaster AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach **Schweiz** Tel.: +41 (0) 62 289 22 22 Fax: +41 (0) 62 289 22 20  
 WindowMaster Control Systems Ltd. Kettering Parkway Wellingborough Road Kettering Northants NN15 6XR **United Kingdom** Tel.: +44 (0) 1536 510990 Fax: +44 (0) 1536 526321



M00426 WEW 02M install 1110-UK-D-DK ©WindowMaster 2009, 2010 ©WindowMaster is a registered trademark used under licence by WindowMaster Group

# Mounting / Montage / Montering



## UK Notice - to be ordered separately:

- Item no. WOA 1130: Pole Ø38mm x 3m
- Item no. WOA 1131: Plug for pole
- Item no. WOA 1132/1133: Wall bracket for pole WOA 1132 (2 supports) or WOA 1133 (3 supports). Notice: 2 brackets required
- Extension cable

## D Hinweis - müssen separat bestellt werden:

- Artikel-Nr. WOA 1130: Mast für die Wetterstation Ø38mm x 3m
- Artikel-Nr. WOA 1131: Mastkappe
- Artikel-Nr. WOA 1132/1133: Wandhalterung WOA 1132 (2 Beine) oder WOA 1133 (3 Beine). Es wird 2 Beschläge benötigt.
- Verlängerungskabel

## DK Bemærk - skal bestilles separat:

- Varenr. WOA 1130: Mast Ø 38mm x 3m
- Varenr. WOA 1131: Tophætte til mast
- Varenr. WOA 1132/1133: Gavlbslag WOA 1132 (2-benet) eller WOA 1133 (3-benet). Der skal anvendes 2 beslag.
- Forlænger kabel

# Connection diagram / Anschlussschema / Tilslutningsdiagram

